# **Tool Monitoring That Works!**

# **TECHNA-CHECK®**

. . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . . . . .



# 非接触刀具监控系统

在线监控,不影响加工节拍 刀具及产品加工过程保证的有效解决方案

#### TECHNA-CHECK<sup>®</sup>应用于:

- 卧式加工中心 HMC
- 立式加工中心 VMC
- 车床 Lathes
- 钻头/攻丝锥 Drills and taps
- 铰刀 Reamers
- 枪式钻头 Gun Drills
- 铣刀 Milling cutters
- 定型刀具 Form tools
- 组合刀具 Insert tools
- 保护套内刀 Tools in bushing plates
- 平衡设备 Balancing machines
- 磨床 Grinding machines



# **Tool Monitoring that works!**

### TECHNA-CHECK<sup>®</sup> 工作原理:

Techna-Check<sup>®</sup>系统通过PWM功率检测或VM震动检测来判断刀具破损、磨损和刀具缺失。

PWM检测机床的主轴或伺服轴驱动马达的有效功率,并将监测值同已知设定 模型进行对比的方式实现监控功能。

该系统适用于标准电机设备,交流伺服电机设备,变频电机和直流电机设备 监控,以及对主轴、夹具、工件或刀具的震动监测。

#### TECHNA-CHECK<sup>®</sup>工作过程:

TECHNA-CHECK 通过接收由机床发出的 IO信号或者PROFIBUS网络传送的 信号来启动监控。取决于被监控对象,系统最多可学入128个不同的刀具/加 工过程(段),监控段号由机床通过M代码/宏程序代码或PROFIBUS信号以 二进制代码的形式传送给监控系统。

监控系统接到启动指令后,即开始监控功能。首先在主轴空转的时候测量主轴空载能耗--在监控图形中标记为空载能耗Idle Consumption,然后在加工中测量工作能耗--在监控图形中标记为测量能耗Measurement (如下图所示)。

在监控系统学入切削过程的能耗状态后(同时建立参考模型),当刀具磨损(Worn)时,其加工过程将消耗更多能量,当刀具破损(Break)时,能量消耗会短暂出现跳动峰值,如果在刀具缺失(Missing)的状态下进行加工,其消耗的能量将至零。在以上所论状态下,Techna-check系统都会给出故障信息,并即时停止设备运转。



可集成于机床PC内的专业监控软件

# TTMON 专业监控软件



基于Windows的 **TECHNA-CHECK<sup>®</sup> TTMON**是一款适用于个人电脑的功能强大的监控软件,这款软件应用于PCI卡或者USB接口的刀具监控系统。

- 出现刀具报警或者不良工件时,相应的数值及图形会被记录下来以便于后期 的导出或回放。
- 系统为每个监控通道/轴建立独立的图形监控窗口,以便于分别监控和相应 参数的设置调整。
- •系统中的所有参数都可以备份在硬盘上,也可以从备份位置恢复数据。
- •本软件可以直接运行于大多数的基于Windows的数控系统,如 FANUC、Siemens、Okuma、Bosch等等。

### Techna-Check<sup>®</sup> USB & PCI



使用**USB**模块或者PCI卡的刀具监控系统与基于Windows的CNC控制器或者一台独立的电脑相连。联网状态下,一个USB模块或者PCI卡最多可以监控20个通道/轴。每个通道最多可以监控128个不同的刀具/加工过程。

- •基于windows的TTMON控制软件参数配置简单方便
- •触屏工业PC可用,不会影响设备升级改造
- •一个USB模块或者PCI卡可以监控1-20个通道/轴
- •每个通道最多可以监控128个不同的刀具/加工过程
- •断刀、磨损、刀具缺失和空载监控都可以独立设定限值
- •限值线可以设定不同的曲线包络形式
- 兼容Profibus总线
- 通过Profibus 或 TTBUS 传输监测数据
- 有可用于研磨和平衡设备监控的接触点监测功能
- 便于回放查阅的数据图形记录功能

### Techna-Check® 6400 & 6401



TC6400 是拥有 1-8个通道监控能 力的独立系统, 每个通道可监控 多至64个不同刀 具/加工过程,该 系统配有8"彩色 屏幕,能够方便 完成监控过程编 辑输入而不再需 要外部电脑。

#### 基本特性:

- 集成8"彩色显示面板,薄膜式键盘
- 一个通道可最多监控64个不同刀具或加工过程
- 通过自身面板即可完成参数设置
- 可安装于电控柜面板上或定制的箱体上
- 独立的刀具状态 (断裂, 磨损, 无刀, 空载) 限值设定
- 限值线可以设定不同的曲线包络形式
- 在线数据采集
- 具有Profibus通讯功能选项
- 接触点监测功能适用于研磨和平衡设备监控
- 密码保护

TC6400 专有特性:

• 最多8个通道/轴,可以监控多台机床或者一台机床的多个轴。

#### TC6401 专有特性:

• 低成本的一通道/轴监控单元

#### 专业设计的高性能变送器

## TECHNA-CHECK<sup>®</sup>超高速、高 性能变送器





超高速Techna-Check 变送器 专为刀具监控设计,能够监控 交流和直流负载。变送器安装 在机床电柜内,通过TTBUS网 络与Techna-Check主控器通 讯。

- 技术先进的三相传感器通过测量
  马达的有效功率(P = √3 x U x 1 x
  Cosφ)的方式实现了输入和输出
  动力的精确测量
- 震动传感器适用于感应刀具破损 撞击和主轴不平衡时的震动
- 安装于标准卡轨上的紧凑型设计
- 根据电机规格设计的不同规格的 霍尔传感器。
- HS-1 对应于15马力电机
- HS-2 对应于30马力电机
- •HS-3适用于大于30马力的电机



震动传感器适用于感应刀具破损撞击和主 轴不平衡时的震动



# **Tool Monitoring That Works!**

# 关于 Techna-Check<sup>®</sup> 的信息 您想了解更多**?**

欢迎致电: +86 755 2655 2352

• • • • • • • • • • • • •



深圳办事处:

深圳市龙华新区大浪街道大浪社区伟华达工业园A栋二楼 电话:0755-26552352 传真:0755-23343535 www.huntsort.com